

Разработано

ИП Кунин Иван Владимирович

И.В. Кунин

« 19 » *марта* 2020г.

Инструкция по установке

«Программного обеспечения для калибровки
светодиодных модулей»

г. Барнаул
2020г.

1. Установка Программного обеспечения (ПО) для калибровки светодиодных модулей

1.1. В целях установки ПО, необходимо скачать файл, соответствующий используемой операционной системе в сети интернет по следующему адресу:
<https://fullled.ru/desktop/led.zip>

Скачивание файла для установки ПО происходит в выбранное вами место.

1.2. После скачивания файла для установки ПО, необходимо разархивировать файл в указанное вами место.

1.3. После того как файл для установки ПО разархивирован, необходимо зайти в место, где находятся разархивированные файлы и запустить файл - led.exe

1.4. После установки ПО, можно приступить к работе с ним.